

véhicule : JUMPER III		numéro de VIN : VF7YC3MFC12K51641 / OPR : 14051641	
domaine	Généralités	fonction	affectation des fusibles PSF0
composant :			
U9PSF001		AFFECTATION DES FUSIBLES PSF0	





fig. U9PSF0PR



d3cz94vi

fig. D3CZ94VI

affectation des fusibles PSF0			
fusible	A	alimentation	affectation
T25	-	-	Eclairage intérieur minibus
T30	-	-	lunettes chauffantes
T31	-	-	Chauffage sous siège, chauffage/réfrigération supplémentaire arrière
T66	-	-	sièges chauffants

F54	15A	+BATT	ventilation minibus
F55	15A	+BATT	sièges chauffants
F56	15A	+BATT	prise 12 v arriere
F57	10A	+BATT	Chauffage sous siège, chauffage/réfrigération supplémentaire arrière
F58	15A	+BATT	Lunette chauffante gauche
F59	15A	+BATT	Lunette chauffante droite

propriétés de PSA Peugeot Citroën

27/04/2020